

## EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglieder über Bauprodukte - 89/106/EWG - (Bauprodukterichtlinie - BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 22. Juli 1993-93/68/EWG-, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass für das Bauprodukt

### OSB - Platte

**HERSTELLERBEZEICHNUNG: „EUROSTRAND® OSB 3 E0“**

**TECHNISCHE KLASSE: OSB/3**

Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spänen (OSB) wie in EN 300 definiert, für die Innen- und Außenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich, mit entsprechenden Leistungseigenschaften nach EN 13986:2004,

Dicke	Rohdichte	Brandklasse	Klassifizierung gemäß
≤ 12 mm	≥ 580 kg/m <sup>3</sup>	E	MA 39 – VFA 2004-0568.01 des Magistrats der Stadt Wien;
≥ 6 mm <9 mm	≥ 630 kg/m <sup>3</sup>	E	MA 39 – VFA 2004-0567.01 des Magistrats der Stadt Wien;
≥ 9 mm	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>	D-s2, d0	EN 13986:2004, Tabelle 8 (CWFT)

hergestellt durch den Hersteller

**EGGER Holzwerkstoffe Wismar  
GmbH & Co. KG  
Am Haffeld 1  
23970 Wismar  
Deutschland**

im Herstellerwerk


**EGGER Holzwerkstoffe Wismar  
GmbH & Co. KG  
Am Haffeld 1  
23970 Wismar  
Deutschland**

die zum Nachweis der Konformität vorgeschriebenen Verfahren durchgeführt worden sind und die Konformität des Bauprodukts ergeben haben. Die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung wurde durch die anerkannte Stelle

**Frauenhofer-Institut für Holzforschung  
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)  
Bienroder Weg 54 E  
38108 Braunschweig  
Deutschland**


aufgrund des Überwachungsvertrages Nr. 353 durchgeführt

Diese Erklärung wurde am 21.12.2011 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.



Erich Macala  
Geschäftsführer Technik

Wismar, den 21.12.2012



Stefan Jacobs  
Geschäftsführer Verkauf